

Утверждаю.

Директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 11»

Быкова В.Н.

«11» мая 2021 год

Приказ № 187 от 11.05.2021 г.



Акт

обследования доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

(полное наименование учреждения)

640002, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Карельцева, дом 103.

8(3522) 46 - 95 - 11, 46 - 90 - 55, 46 - 90 - 84 факс 8(3522) 46- 95- 11, shkolka11@yandex.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)

Вид деятельности: **образование**

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажей

часть здания (пояснить) _____

Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта –2021г.

Форма собственности: **муниципальная**

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию: со стороны ул. Карельцева	К	наличие	наличие	Рекомендации в выводах
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	160	ямочный ремонт асфальта
	знак доступности учреждения			отсутствует	100% доступность невозможна
	автостоянка посетителей			наличие	невозможно
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	70м	невозможно
	доля мест для машин для инвалидов	К, О	не менее 10%	100%	невозможно
	размер места со специальным знаком	К	350 – 500см	500см	не требуется
	Путь движения на территории: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, ОК О, ГС О	не менее 180см наличие наличие отсутствуют	180 отсутствуют наличие отсутствуют	Установить дополнительное освещение на территории школы Установить указатели направления движения не требуется
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К О	Н/Л – не более 1:10 0,8м Н/Л – не более 1/12	отсутствует	не требуется
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70см 85–95см		не требуются.
	Вход на территорию: со стороны ул. 5-я Больничная	К	наличие	наличие	

	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	90 см	ямочный ремонт асфальта
	знак доступности учреждения			отсутствует	100% доступность невозможна
	автостоянка посетителей			наличие	ВОЗМОЖНО
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	60м	НЕВОЗМОЖНО
	доля мест для машин для инвалидов	К, О	не менее 10%	100%	ВОЗМОЖНО
	размер места со специальным знаком	К	350 – 500см	500см	не требуется
	Путь движения на территории: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К О, ГС О	не менее 180см наличие наличие отсутствует	180 отсутствуют наличие отсутствует	Установить дополнительное освещение на территории школы Установить указатели направления движения Не требуется
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К О	Н/Л – не более 1:10 0,8м Н/Л – не более 1/12	отсутствует	Не требуется
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70см 85–95см	отсутствует	Не требуется

2. Вход в здание

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
24	Крыльцо или входная площадка (выход во двор школы, рекреация основной школы):				Установить кнопку вызова
	высота площадки		норматив не установлен	1,25 м	Изменить габариты площадки конструктивно невозможно
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	670-310	Изменить габариты площадки конструктивно невозможно
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	наличие	Поручни имеются, расположены по обе стороны площадки, состояние отличное.
	нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	наличие	
	Навес	К, О	наличие	наличие	
	Лестница наружная:				
	нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	наличие	

	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	наличие	
	Пандус наружный:			отсутствует	Установить пандус
	ширина марша	К	не менее 100см	отсутствует	
	уклон	К	H/L – не более 1/12	отсутствует	
	высота одного подъема	К	не более 80см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О К, О	70см 85–90см не менее 30см	отсутствует	
	нескользкое покрытие	К, О	наличие	наличие	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	отсутствуют	
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	372/566	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	Наличие 120 см	
60	Крыльцо или входная площадка (во двор школы, запасной выход в рекреации начальной школы):				
	высота площадки		норматив не установлен	1,25 м	Изменить габариты площадки конструктивно невозможно
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	280-246	Изменить габариты площадки конструктивно невозможно

	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	наличие	
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	наличие	
	Навес	К, О	наличие	отсутствует	
	Лестница наружная:				
	нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60см	отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	наличие	
	Пандус наружный:			отсутствует	<i>Обустройство наружного пандуса на данном входе в учреждение нецелесообразно. Площадка имеет слишком маленький размер для разворота коляски.</i>
	ширина марша	К	не менее 100см	отсутствует	
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12	отсутствует	
	высота одного подъема	К	не более 80см	отсутствует	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см	отсутствует	

	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О К, О	70см 85-90см не менее 30см	отсутствует	
	нескользящее покрытие	К, О	наличие	отсутствует	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	отсутствуют	
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	280/246см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	Наличие 120 см	

3. Пути движения внутри здания

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
12,16,44	Коридоры / холлы (1 этаж)				Не требуется
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	287см	

	разворотные площадки	К	не менее 150 – 150см	315-680см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина – 150см, ширина – 90см	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	2 ед 2 ед	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	2 см	
	Коридоры / холлы (2 этаж)				Не требуется
33,48	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	245см	
	разворотные площадки	К	не менее 150 – 150см	315-680см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина – 150см, ширина – 90см	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	2 ед 2 ед	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	2 см	
22,45	Коридоры / холлы (3этаж)				Не требуется

	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	287см	
	разворотные площадки	К	не менее 150 – 150см	315-680см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина – 150см, ширина – 90см	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	2 ед 2 ед	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	2 см	
Лестница №1 (в зону оказания услуги) (одинарная лестница):					
32	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	Выполнить контрастную окраску крайних ступеней
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85 – 90см не менее 30см	С одной стороны	

4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1,2,3,4,5,6	Санузел: 118 каб.			Для девочек	
	знак доступности помещения	К, О	наличие	отсутствует	Данное помещение не подходит для

	ширина дверного проема	К	не менее 90см	70	Невозможно расширение действующего дверного проема
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	отсутствует	Установить тактильную направляющую полосу
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130×85см 75-85см наличие	120-225 70 отсутствует	Данное помещение не подходит для инвалидов
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)	К, О К К О, К О	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	3 ед 60 115-70 отсутствуют отсутствует отсутствуют	Данное помещение не подходит для инвалидов
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	отсутствует	Данное помещение не подходит для инвалидов
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	отсутствует	Не требуется
3,4,5,6	Санузел: 120 каб.			Для мальчиков	
	знак доступности помещения	К, О	наличие	отсутствует	Данное помещение не подходит для инвалидов
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	70 см	Данное помещение не подходит для инвалидов
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	отсутствует	Нанести

	<p>Раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень 	<p>К</p> <p>К</p> <p>О</p>	<p>не менее 130×85см</p> <p>75–85см</p> <p>наличие</p>	<p>150-214</p> <p>80</p> <p>отсутствует</p>	<p>Данное помещение не подходит для инвалидов</p>
	<p>Кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина – ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см) 	<p>К, О</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>О, К</p> <p>О</p>	<p>не менее 1 ед.</p> <p>не менее 90см</p> <p>не менее 180 – 165см</p> <p>наличие</p> <p>не менее 80 – 120см</p> <p>наличие</p>	<p>2 ед</p> <p>60</p> <p>115-70</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p>	<p>Данное помещение не подходит для инвалидов</p>
	<p>Знак доступности кабины</p>	<p>К, О</p>	<p>наличие</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Данное помещение не подходит для инвалидов</p>
	<p>Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)</p>	<p>С</p>	<p>30см</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Не требуется</p>
<p>13,14,17,18,49,51,53,54,5,6,46,48,50,51</p>	<p>Санузел: 203,205,226,228,303,320,322каб.</p>				
	<p>знак доступности помещения</p>	<p>О</p>	<p>наличие</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Установить</p>
	<p>ширина дверного проема</p>	<p>К</p>	<p>не менее 90см</p>	<p>70</p>	<p>Невозможно расширение действующего дверного проема</p>
	<p>тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)</p>	<p>С</p>	<p>30см</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Нанести</p>
	<p>Раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень 	<p>К</p> <p>К</p> <p>О</p>	<p>не менее 130×85см</p> <p>75–85см</p> <p>наличие</p>	<p>120-225</p> <p>80</p> <p>отсутствует</p>	<p>Не требуется</p>

	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см) 	К, О К К О, К О	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	20 ед 60 115-70 отсутствует отсутствует отсутствует	Не требуется Не требуется
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Наличие для слабовидящих	Установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	отсутствует	Установить

5. Средства информации на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	Установить визуальные средства информации о предоставлении услуг
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	С, Г, К С, Г С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	наличие 220 5 наличис	

	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, К С С	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	отсутствует	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С	наличие 60–110см наличие наличие наличие наличие	отсутствует	Установить актуальные тактильные средства информации
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	отсутствует	Не требуются
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	отсутствует	Не требуются
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К	наличие	отсутствует	Не требуется
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	отсутствует	Установить маяки
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м ²	С	наличие	отсутствует	Установить звуковой маяк
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	отсутствует	Установить световые текстовые табло
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	Установить

В результате обследования объекта установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1) на территории, прилегающей к зданию:

- установить дополнительное освещение на территории школы
- провести ямочный ремонт асфальтового покрытия
- установить указатели направления движения на территории

2) на входе в здание:

- установить кнопку вызова
- установить рельефные полосы на наружной лестнице

3) на путях движения внутри здания:

- нанести рельефные полосы

4) в санитарно-гигиенических помещениях:

- провести реконструкцию санузлов первого этажа для девочек и мальчиков

5) по средствам информации:

- установить визуальные средства информации о предоставлении услуг
- установить тактильные средства информации
- установить звуковой маяк у входа и маяки внутри здания
- установить световые текстовые табло
- установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

Руководитель объекта: Директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 11»

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:



Быкова В.Н.

Суменкина Г.В.